

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 25. Juni 2020, 12:51

[doctor.faust](#) Ich hab auf meinem Rechner die Bios-Settings von Hand vorgenommen und nicht das Preset reingeladen. Da ist es dennoch so. Hab allerdings auch keine Ahnung, warum. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass das normal ist. Wenn, dann sollte sich das ja normalerweise auch irgendwo in den SmartFan-Settings beeinflussen lassen.

In deinem Profil steht, dass du eine Vega 56 verwendest. Dann solltest du natürlich eh nicht den "nur-iGPU"-Ordner verwenden, sondern den iMac19,1-Ordner für Radeon-GPU. Falls du trotzdem auf iMacPro1,1 wechseln willst, musst du die Seriennummer und MLB neu generieren.

Beim richtigen iMac19,1-Ordner sollte es jedenfalls nicht zum Einfrieren des Systems kommen. Wann friert der Rechner denn ein? Wenn er beim Abspielen von DRM-Inhalten einfriert, kannst du das Bootargument `shikigva=80` auf `shikigva=16` ändern (allerdings bringt das ein paar Einschränkungen mit sich). Ansonsten eben iMacPro1,1 verwenden, dort gibt es von Haus aus keine DRM-Einschränkungen, dafür funktioniert dort aber halt kein Sidecar.