

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. Juni 2020, 12:58

Ich hab einfach nen Raspberry Pi zum Flashen benutzt, keinen USB-Flasher. Da sind die 3.3V eh als GPIO-Pins verfügbar. Wenn man sowieso nen Pi rumfliegen hat, ist das sehr praktisch.