

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 28. Juni 2020, 00:39

[The Dave](#) ja ich hab's schon mitbekommen. Nur nach welcher Anleitung? Aber bezog sich das nicht auf den Wifiteil? Soweit komm ich ja mal garnicht erst! Nochmal zum mitlesen!!! MBP 2012 mit HD4000 und Nvidia GT650M will einfach mit dem OC Stick kein Bild auf den Monitor bringen. Wobei der Versuch einen externen Monitor am DP Port anzuschliessen lies mich kurz den USB Installer erblicken. Das ist allerdings nicht in meinem Sinn einen Clean Install zu tätigen.

Vielmehr liegt mir am Update aus Catalina etwas. Wie also vorgehen wenn ich über den Bootstick kein Bild bekomme egal welchen Weg ich gehe. Catalina pur läuft einwandfrei. Halt nur nicht mit der EFi von Julian91. Demzufolge gehe ich davon aus das da noch was fehlt! [The Dave](#)...Erleuchte mich mal bitte.