

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „plutect“ vom 28. Juni 2020, 08:38

[Zitat von karacho](#)

Du hast keine SSDT-EC.aml im ACPI Ordner und auch keine in der config.plist eingetragen. Teste diese mal.

Vielen Dank [karacho](#) das Du Dir meinen EFI Ordner angesehen hast.

Mit Deiner EFI bootet kein macOS bei mir, ABER ich bin gerade dabei mir deine Änderungen anzusehen, durcharbeiten und einzeln mit den diversen Änderungen zu booten.

Angefangen habe ich mit dem Eintrag der SSDT-EC.aml und alcid=1 ohne agdpmod=pikera. Das bootete schon mit Catalina und Big Sur 😊

agdpmod=pikera musste ich aber wieder hinzufügen das mein macOS sonst denkt ich habe zwei Monitore mit 2580 x 1440 statt einem mit 5120 x 2880. (Es ist ein DIY 5K Monitor mit 2DP Kabeln zur RX580)

Es freut mich das ich jetzt schon über 100 Min. ohne Absturz Big Sur intensiv verwende und gehe davon aus das die SSDT-EC.aml schon den Unterschied macht !

Bis jetzt brauchte ich so eine SSDT-EC weder bei Mojave noch bei Catalina. Darum kannst Du mir bitte etwas zu der SSDT-EC sagen die Du mir eingebaut hast.

Musstest Du diese selber erstellen, was bewirkt diese ??

Bei alcid=1 bin ich mir nicht sicher ob ich den Eintrag brauche bzw. ob es bei meinem Absturz Problem geholfen hat ?

Jetzt schaue ich weiter denn irgendein Eintrag Deiner EFI hat bewirkt das ich nur den Apfelsehe ohne Ladebalken und er auch nicht hochfährt.