

Nach Update auf Mojave/Catalina kommt leider nurnoch ein Schwarzer Bildschirm Intel HD 620

Beitrag von „hackmac004“ vom 28. Juni 2020, 15:39

Das wäre mit OC das gleiche Problem. Dir fehlt einfach der richtige Eintrag bei den Framebuffern. Schau mal hier, habe ich das mal erklärt wie das abläuft.

[GIGABYTE B365M DS3H i5-9600k - Performance Probleme](#)

Dazu brauchst du das Hackintool. Was man da jetzt bei Typ für den internen Monitor angeben muss, weiss ich wie gesagt nicht. Kann dir hoffentlich jemand anders sagen.

Wenn du deinen externen Monitor angeschlossen hast, wird dir die Verbindung angezeigt, indem sie rot unterlegt ist. An diesen Einstellungen brauchst du dann nichts mehr ändern, da die passen.