Erledigt Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von "katte2000" vom 30. Juni 2020, 14:56

Hi,											
gegen	deine	Aussage	spräche,	dass	ich	(zunächst)	die	EFI	von	joe2348235	(iMacPro1,1)
überno	mmen	hatte, be	i der ich l	ediglic	h Se	eriennumme	er un	d Bo	ardn	ummer aus r	neinem alten

@joe2348235

kiu77:

Elgentlich funktioniert alles soweit, bis auf sleep. Hast du auch das Problem, dass eine BCM943602CS - WLAN/Bluetooth-Karte (PCIE) den Sleep-Modus verhindert?

Wurde ja schon tausendfach im Netz behandelt, jedoch kriege ich es nicht gelöst.

HS13 ist der Port für den doppelt ausgeführten internen USB2.0-Header, an dem die BCM943602CS-Karte hängt.

Connectortype = 255 löst mein Problem nicht

Hackintosh in die OC-config.plist ergänzt habe.

Mappe ich den HS13 aus der USBport.kext funktioniert zwar Sleep, ich habe dann jedoch natürlich kein Bluetooth.