

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 1. Juli 2020, 09:10

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

hat er schon geschrieben

Habe ich auch gelesen! Ja und?

Mein Board hätte mit den bekannten Tastatureingaben auch die Recovery-Prozedur vom B-Chip zum M-Chip einleiten müssen. Brachte auch nichts - hat ihm wohl Keiner vorher gesagt, weshalb es sich auch verweigerte.

Wer sagt, dass die Flash-Verweigerung durch den Flash-Programmer gleichbedeutend damit ist, dass nichts Verwertbares mehr auf dem Chip drauf ist?

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

und mit Hot air rein.

Selber schon gemacht?