


# Lenovo Thinkpad T530 I5-3210M Mojave

Beitrag von „Lincoln“ vom 1. Juli 2020, 23:12

[Canyonwalker](#) Mit synchronisieren, meine ich, wenn ich mein iPhone an mein ElCapitan stecke und "Trust" und den korrekten PIN eingebe, kommt der Fehler "iTunes could not connect to this iPhone. You do not have Permission". (iPhone XR)



Ja, Preboot habe ich auch versucht zu starten, da kommt das gleiche wie bei Boot macOS Install from Mojave. (also Apple logo ohne Ladebalken)

[grt](#) Die ElCapitan Platte ist die interne vom Lenovo Laptop. Ich versuche auf der externen USB Festplatte Mojave zu installieren. Macht das einen großen Unterschied? Die Externe USB Festplatte wird doch erkannt. Sollte ich lieber auf der internen Platte versuchen Mojave zu installieren? Ich dachte immer das macht keinen Unterschied.

Bei canyonwalker steht MacBookPro8,1. Ich habe bei ElCapitan MacBookPro9,2. Ich lasse das mal wie du [grt](#) empfohlen hast auf MacBookPro9,2

Ich habe jetzt 3 Versuche gemacht:

(1)

Spoiler anzeigen

(2)

Spoiler anzeigen

(3)

Spoiler anzeigen

Zum Vergleich mein funktionierendes SMBIOS in EICapitan (interessanter weise nutze ich in EICapitan gar keine Board Serial Number MLB oder SmUUID:

Spoiler anzeigen

Ich weiß nicht, ob das relevant ist, bei SMBIOS steht wenn ich MBP9,2 generiere 04/12/2020 oder 04/10/2018 als BIOS Version (bei EICapitan nutzte ich 21/03/12. Wenn ich bei mir im Bios nachschaue steht da auch 2012. Ist das wichtig oder liegt der Fehler was ich habe wo anders? Komischerweise sind im Boot-Menü beim StartUp des Laptops diese Einträge (das ist neu, war eigentlich nie dort zu sehen):

