



# Lenovo Thinkpad T530 I5-3210M Mojave

Beitrag von „Lincoln“ vom 2. Juli 2020, 00:50

Habe ich gerade gemacht mit bootarg -v, habe das video geschnitten, dass es nicht so lange ist und Screenshots gemacht:

<https://www.youtube.com/watch?v=CaTKQ2NZhoc&feature=youtu.be>





Das hier ist die USB Festplatte, was ich verwende, die braucht nur 1 USB Port um zu laufen. Verstehe nicht warum die Festplatte während der Installation kein Strom mehr bekommt. Aber falls das die Fehlerursache ist könnte ich auch ein backup von meinem ElCapitan machen und dann Mojave auf die interne Lenovo Platte installieren, das Problem was ich dann nur habe ist das ich nicht mehr an den Clover Konfiguration komme oder Mac OS X Apps. Aber wenn die externe Festplatte die Fehlerursache ist sollte ich das mit der internen Lenovo Festplatte machen oder? Mit Caddy meinst du wahrscheinlich eine 2. "interne" Festplatte einbauen? Vielen lieben Dank für eure Hilfe 😊

