

Erledigt

Fujitsu Lifebook S762 Soundkarte Realtek ALC269VB wird nicht erkannt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 2. Juli 2020, 07:10

Kann auch an VoodooHDA liegen...

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Applealc ist zwar besser, aber VoodooHDA ist zum testen mal einfacher.