

WLAN / Bluetooth Adapter passt nicht - BCM94360CS2 - M.2 Adapter

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 2. Juli 2020, 14:20

Die vorhandene Adapterkarte kannst aber auch an der gestrichelten Linie einfach kürzen (absägen,)

Ev. löst dss je schon Dein Problem?