

**Erledigt**

## **WLAN / Bluetooth Karte DW1820A BCM94350ZAE zum laufen bekommen**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 3. Juli 2020, 12:26**

Moin Moin. Habe nun endlich zeit gefunden und mal die EFI nun ausgemistet.

Mir ist inzwischen aufgefallen, das unter Windows nachdem ich den WLAN Treiber installiert hatte, zwar WLAN funktioniert, aber dort auch kein BT funktioniert . Muss dort auch getrennt ein Treiber installiert werden, oder wie ist das unter Windows? Ein Gerät ohne einen Treiber wird mir dort auf jeden fall keins angezeigt, wie kann das sein? Nicht das meine Karte einen Schlag hat.

Ich hänge hier auch mal die neue EFI an und hoffe das mir einer Helfen oder erklären kann, wie ich die Netzwerkkarte bzw. das BT unter Catalina zum laufen bekomme... Bin echt für jede Hilfe dankbar.

Danke