

Erledigt

WLAN / Bluetooth Karte DW1820A BCM94350ZAE zum laufen bekommen

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Juli 2020, 14:41

Okay dann stellt der Slot auch USB bereit, daran liegt es also nicht. Dann kann es nur sein wie itisme sagt, dass Bluetooth per Hotkey oder BIOS deaktiviert wurde. Das mal prüfen. Wenn das auch nicht zutrifft, dann ist eindeutig an der Karte was faul.