

WLAN / Bluetooth Adapter passt nicht - BCM94360CS2 - M.2 Adapter

Beitrag von „grt“ vom 4. Juli 2020, 17:07

das sind bt-usb-strippen, nicht strom. bloss keine 5V draufschieken...