

WLAN / Bluetooth Adapter passt nicht - BCM94360CS2 - M.2 Adapter

Beitrag von „grt“ vom 4. Juli 2020, 17:17

wird auf einen usb-header gesteckt, muss aber nur sein, wenn der ngff-slot keine usbleitungen hat. wlan müsste so erkannt werden - wenn nicht im macos (wenn es eine karte ist, die nacharbeit braucht), dann aber auf jeden fall in einem live-linux. teste das bitte erstmal, bevor du was anderes machst.

wenn wlan erkannt wird, bt aber nicht (linux!), dann müssen die beiden strippen des adapters auf die beiden mittleren des headers gesteckt werden.