


Problem bei der Catalina Installation

Beitrag von „Rump“ vom 4. Juli 2020, 20:11

Ich hab jeden Port den ich als 3.0 deklariert habe mit 2 Sticks versuche. Beides mal ohne erfolg.



An kexten hab ich nur die: