

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. Juli 2020, 12:15**

Also, wenn auch eine andere Tastatur (welche?) im OpenCore-Menü nicht erkannt wird, stimmt evtl. mit der USB-Belegung was nicht. Hast du da irgendetwas dran geändert oder sonst irgendwas im EFI-Ordner bearbeitet?

Ansonsten würde ich erstmal die ganze Kiste vom Strom nehmen und anschließend im OpenCore-Menü einen NVRAM-Reset machen (was allerdings schwierig ist, wenn keine Tastatur erkannt wird). Geht denn die Maus? Dann könntest du im OpenCore-Menü nen Rechtsklick machen, um alle Einträge anzuzeigen und dann den NVRAM-Reset ausführen. Danach im Bios die Boot-Reihenfolge wieder anpassen. Ob es hilft, weiß ich nicht, aber ausprobieren würde ich es mal.