


„OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Notebook - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Juli 2020, 12:15

ich habe jetzt alles gecheckt. Die Angaben zum Device Properties sind im OC identisch mit Clover, OC hat noch einige mehr.



Bootflags:

hackintosh-forum.de/attachment/144834/

Nach dem Umschalten auf die iGPU bleib der Bootvorgang stehen.

sieht jemand den Fehler?

[EFI-OC-T460 2.zip](#)

EDIT: Gelöst, [Biosupdate](#) war fällig und brachte die Erlösung.

nach etwas Nacharbeit unter Mithilfe der EFI von [MSzturc](#) funzt jetzt alles wie es soll. Danke an Alle die geholfen haben. 10.16 kann kommen 🍏

