

Catalina - Problem Ozmosis Bios Interne Grafikkarte

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. Juli 2020, 13:37

So habe ich es verstanden (PN):

Catalina ist drauf.

Wenn er die GT 610 eingebaut hat, gibt's auch verbose / Ladebalken. Video hat er mir auch geschickt 😊

Ladebalken erscheint nur, wenn die 610 drin ist. Mit der IGPU erscheint keiner...