doch lieber ASUS WS X299 SAGE 10G

Beitrag von "lintrader" vom 7. Juli 2020, 17:05

<u>kaneske</u> Ich glaube es liegt trotzdem an den Netzwerkkarten. Zum Spaß nochmal auf meinem Gigabyte Designare Build neu installiert. Zwar mit Clover aber egal..... Hier steht bei den Netzwerkarten bei Steckplatz "Built in". Bei dem Asus Geschichte nicht wirklich.



Hat noch jemand eine Idee ausser nochmal installieren?