

# Hackintosh Anleitung GA-Z77X-UD5H / Intel Core i7-3770K / EVGA NVIDIA GTX670 FTW

Beitrag von „-martin-“ vom 23. April 2013, 11:33

Hallo,

danke für die schnelle Antwort!

Nein, FakeSMC Plugins waren nicht installiert. Nur "FakeSMC".

Wie gesagt, es war ganz genau, wie in den Hardcopies oben eingestellt. Inzwischen habe ich mir die Installation durch rumspielen mit dem Multibeast zerschossen und habe nochmal von vorne begonnen (neu partitioniert und alles neu installiert).

Wenn ich jetzt das Multibeast mit der Option "GraphicsEnabler=No" installieren möchte, kommt die Meldung: "Die Installation ist fehlgeschlagen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller der Software"

Da die aktuelle Multibeast-Version leicht von der des Thread-Erstellers abweicht, habe ich doch noch ein paar Fragen:

MB 5.3.0 bietet ein paar Optionen mehr an, z.B.

- TRIM Enabler: 10.8.3 TRIM Patch

Muss das in meinem Fall verwendet werden (ich installiere ja direkt die ML 10.8.3)?

- Bootloaders: Chimera v2.0.1 c2109 (zusätzlich zu Chimera ... 1394)

Soll ich die neuere Version verwenden? (habe schon beide versucht, ohne Erfolg. Aber welche wäre die Richtige?)

Bei den SSDT Options kommenn nur Optionen mit Sandybridge. Ist der i7 3770K nicht ein IvyBridge Prozessor? Was ist hier zu tun?

Danke nochmal für Eure Hilfe!

Martin