

Emulierter NVRam funktioniert nicht (Asus Z97 Pro Gamer)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 7. Juli 2020, 21:25

Ich nutze die ID=2. Diese 7 ist dieser "komische" Umrechnungswert. Aber wie ganz oben ergänzt ... der Freeze ist seit dem [BIOS Update](#) verschwunden. Kann nat. auch sein, dass ich jetzt bei der Neueinstellung des BIOS nach dem Flash eine Option diesmal nicht angewählt habe die vllt. zu den Freezes vorher geführt hat. In dem BIOS kann man ne Menge einstellen. So Umfangreich war das bei meinem Gigabyte nicht.