

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Sascha_77“ vom 8. Juli 2020, 17:16

Ja, das könnte LuckyOldMan dann ja probieren. Der BIOS Chip ist ja flammneu der da drauf ist. Nur keine Ahnung ob er durch den LötKolben schon nen Hitzeschaden davongetragen hat. Weiss nicht wie robust die Dinger sind. Ich mache heut Abend mal nen Foto.

EDIT:

Hier nun das Foto von der Bratsession. 🤔

