

Derzeit allgemeines Gigabyte Z97 Sterben (geplante Obsoleszenz)?

Beitrag von „Sascha_77“ vom 8. Juli 2020, 17:47

Ok wie auch immer. Tatsache ist, dass beide Chips quasi gleichzeitig ausgestiegen sind. Wobei ich eigentlich nie zwischen beiden umgeschaltet habe. Also hätte einer der beiden sich noch guter Gesundheit erfreuen dürfen da kaum "abgenutzt". Vllt. Stand der abgeschaltete Chip trotzdem die ganze Zeit unter Spannung, sodass es sich über die Zeit zersetzt hat.

Hab mir den alten Chip jetzt nochmal versucht genauer anzuschauen. Ganz oben steht nur "IC MX" und der Rest da drunter irgendwelche Zahlenwürste. Also scheinbar wirklich kein Markenchip.