

Grafikkarte wird nur mit 5mb vram angezeigt und zweiter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „AraxTheCoder“ vom 9. Juli 2020, 19:37

Okay kleines Update...

Mittlerweile erkennt er die iGpu richtig spiegelt aber da immer nur einen Monitor und zeigt nur 5mb vram an....

Selbe ist auch wenn ich eine Grafikkarte einbaue.

Vga funktioniert alleine und DVI funktioniert alleine und zusammenbekommen wird einfach nur ein Monitor gespiegelt.

Woran könnte das liegen?

Die Grafikkarte erkennt er auch richtig nur dort zeigt er auch nur 5mb vram an.

Könnte das daran liegen?

Und in den Einstellungen zeigt er auch keinen zweiten Monitor an also ist es nicht nur das ich zu blöd war das spiegeln auszustellen

Auch nachdem ich auf Monitor erkennen geklickt habe und das mehrfach passiert nichts.

Kann es wirklich an dem wenigen vram liegen?

Danke für eure Hilfe im voraus.