

In Arbeit

newbie braucht hilfe... MSI-B250M-PRO-VD mit i5 7400 und macOS Catalina

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 10. Juli 2020, 12:17

@[DrMedCroft](#)

Guten Morgen Herr Kollege,

Es freut mich, daß es nun bei dir läuft. Aber hast du jetzt tatsächlich Intel UHD Graphics 630? Dein Prozessor kann doch nur Intel® HD-Grafik 630 so wie mein i3 7100.

Schau mal was im Systembericht über Grafik angezeigt wird.

Bei mir sieht das so aus:

Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 630

Typ: GPU

Bus: Integriert

VRAM (dynamisch, maximal): 1536 MB

Hersteller: Intel

Geräte-ID: 0x5912

Versions-ID: 0x0004

Metal: Unterstützt, Funktionsset macOS GPUFamily2 v1

Deine Einstellungen sind übrigens in dem hier im Forum bereitgestellten Boot-EFIs unter Kabylake vorhanden. Wobei dort im SMBios IMac 18,1 ausgewählt ist.

Wichtig ist auch welche Clover-Version benutzt du und welche Monitor-Anschluß wird verwendet? Ich vermute mal den DVI wie ich auch.

@ [hai](#)

Hallo,

ich habe auch eine aktuelle Clover-Version testweise auf einen USB-Stick installiert. Damit komme ich ein Stück weiter, nämlich bis zum Anmelde-Schirm, der sich dann aber nach kurzer Zeit ausschaltet. Ich habe den Eindruck, das das Betriebssystem versucht auf einen anderen Monitor-Anschluß um zuschalten, der aber nicht vorhanden ist.

Festplattenaktivitäten scheinen noch ausgeführt zu werden. Dann hilft nur noch ein Reset, also Problem noch nicht gelöst.