

Erledigt

GA H77-DS3H mit GA GTX 650Ti Boost kein Sound

Beitrag von „Broeselbirne“ vom 24. April 2013, 14:04

Bei dieser Zusammenstellung funktioniert die Soundausgabe nur als Rauschen. Sonst funktioniert alles. Der Soundchip des Boards ist der 887. Habe via Multibeast alle Treiber

ausprobiert, keiner funktioniert. Mein Latein ist am Ende, hat jemand eine Idee?

BITTE



PS: Bein Einsatz einer Radeon 6850 funktioniert es wunderbar.