

# Clover - 10.15.5 - ASRock Z390 - solved

Beitrag von „user1\_“ vom 10. Juli 2020, 16:06

Schönen guten Tag,

leider musste ich wegen einem Festplatten defekt MacOS neu installieren, seitdem lässt sich der PC jedoch nicht mehr ausschalten.

Ich habe den Clover stick mit [BootDiskUtility](#) erstellt, dann für die neuinstallation das [EFI](#) aus dem damaligen [Thread](#) genommen und die Kexte Manuell Aktualisiert.

Den 10.15.4 Stick habe ich mit TransMac erstellt da ich die .DMG noch auf einer Backup platte hatte.

Seitdem fährt er runter, die Lüfter drehen alle auf 100% und die LED's und dann passiert nichts weiter.

Bios und Hardware wurden seitdem nicht verändert, FixShutdown an/ aus ändert leider nichts.

Ich hatte auch auf Clover auch mit den Versionen 5108, 5110, 5117 und 5118 getestet.

Ich weiß nicht ob es was zur sache tut aber das spiel Minion Masters stürzt quasi auch instant ab, WoW läuft hingegen noch einwandfrei.

(Crashlog [hier](#) und [hier](#) falls es hilft)

Wäre klasse falls jemand wüsste was ich diesmal falsch angestellt habe.

Danke im vorraus.