

In Arbeit Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)


Beitrag von „Raoul Duke“ vom 12. Juli 2020, 10:24

Hi Leute,

um EyeTV, iTunes und alte Photoshop Versionen samt Nik Plugins nutzen zu können habe ich neben Catalina noch Mavericks auf dem X240 installiert.

Nachdem beide Systeme von einer Sata und m.2 SSD auf eine große Sata SSD gewandert sind, um die m.2 für Linux nutzen zu können, versuche ich jetzt die beiden alten EFI-Ordner zu einem umzustricken der idealerweise mit Mavericks und Catalina klarkommt.

Probleme macht hier noch Audio über miniDP und die Akkuanzeige. Mit ALC und Lilu die [MacPeet](#) für Realtek ALC3232 angepasst hat wird mir Audio über den angeschlossenen Monitor gar nicht angezeigt wenn Catalina gebootet wird. Starte ich Mavericks funktioniert alles wie es soll.



Nutzt hier noch einer mit Realtek ALC3232 (X240, X250, T440, T450) Audio über miniDP und hat dafür eine Lösung?

Die Akkuanzeige dagegen funktioniert mit ACPIBatteryManager.kext und der SSDT von [grt](#) mit Catalina einwandfrei, steigt aber nicht reproduzierbar in unregelmäßigen abständen beim

booten von Mavericks aus und liefert falsche Werte oder erkennt nicht wenn der Akku geladen wird.

Hat hier einer eine Idee wo man ansetzen könnte? Könnte es ein Nvram Problem sein? Oder eine andere Batterie Kext probieren? Bin da gerade etwas überfragt und über jede Hilfe dankbar