

Catalina auf Lenovo X240 mit Open Core (Hilfe)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 12. Juli 2020, 18:40

@[buntstift](#)

Die würde ich erstmal rauslassen . Ein teil wird so wie so von Kext übernommen .


Code

1. change _DSM to XDSTM
2. change EHC1 to EH01
3. change SAT1 to SATA
4. change B0D3 to HDAU
5. change PCI0.VID to IGPU #1 (Thinkpad)
6. change PCI0.VID to IGPU #2 (Thinkpad)
7. Change Method(_WAK,1,N) to ZWAK
8. Change Method(ESEL,0,S) to ESEZ
9. Instant Wake Fix 1(_PRW 0x6d, 0x03) to (0x6d, 0)
10. Instant Wake Fix 2(_PRW 0x6d, 0x04) to (0x6d, 0)
11. -> mit dem WakeFix wird der Sleep unterbunden oder?
12. Kann ich diesen Fix entfernen und der Sleep funktioniert?
13. Wird das von einem Kext gefixt?
- 14.
15. Change Method(GBIF,3,N) to XBIF
16. Change Method(GBST,4,N) to XBST
- 17.
18. Change Notify(BAT0, 0x80) to BATC
19. Change Notify(BAT0, 0x81) to BATC
20. Change Notify(BAT1, 0x80) to BATC
21. Change Notfiy(_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1, 0x01) to BATC
22. Change Notfiy(_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1, 0x03) to BATC
23. Change Method(_Q14,0,N) to XQ14
24. Change Method(_Q15,0,N) to XQ15
25. Change Method(_Q6A,0,N) to XQ28
26. Change Method(_Q16,0,N) to XQ19
27. Change Method(_Q64,0,N) to XQ2A
28. Change Method(_Q66,0,N) to XQ66
29. Change Method(_Q67,0,N) to XQ67
30. Change Method(_Q68,0,N) to XQ68

31. Change Method(_Q69,0,N) to XQ69
32. change ECO

Alles anzeigen

Diesen Bereich kannst du von der Clover config übernehmen.



```
▼ Pullroot(2)(Pci/Da02,0) Dictionary (8 items)
AAPL,ig-platform-id Data <0600180a>
device-id Data <12040000>
framebuffer-con1-addr Data <01001200 00040000 87000000>
framebuffer-con1-enable Number 1
framebuffer-con2-enable Number 1
framebuffer-con2-type Data <00010000>
framebuffer-cursmem Data <00009000>
framebuffer-patch-enable Number 1
▼ Pullroot(2)(Pci/Da03,0) Dictionary (2 items)
#Comment String Intel HDMI Audio Codec
output-id Number 28
▼ Pullroot(2)(Pci/Da1b,0) Dictionary (2 items)
#Comment String Realtek ALC2232 Audio Codec
output-id Number 28
```