

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 13. Juli 2020, 09:42

Hab versehentlich einen 6-Pin PCIE Stromstecker auf den 4-PIN CPU Stecker gesteckt. Weil ich von oben drauf geschaut habe und es direkt eingerastet ist, hab ich es nicht gemerkt. Das Wiederrum hat auf dem Board eine Schutzschaltung aktiviert. Und die war solange aktiv, bis ich das Mainboard komplett stromtot gemacht habe und Batterie entfernt habe. Danach ist es wieder gestartet.