

# OpenCore Catalina Installation bricht bei [EB|#LOG:EXITBS:START] ab

Beitrag von „Sonny C.“ vom 13. Juli 2020, 13:53

Klar, wir sind ja auch schon in 2020 und nicht mehr in 2019 🤔

Danke! Ich update eben mal das BIOS.

Edit:

[Raptortosh](#) BIOS aktualisiert, Einstellungen vorgenommen, mit beiden EFIs gleiches Resultat: [EB|#LOG:EXITBS:START]

- Bootstick ist mit gibMacOS/Terminal erstellt
- EFI-Ordner muss einfach ins gemountete EFI-Laufwerk abgelegt werden?
- an beiden USB 2 sowie an USB 3 getestet
- BCM94360CS2 Modul mit Adapter wieder ausgebaut
- Windows Installation lief ohne Probleme (ist auf einer separaten, abgesteckten, HDD), gehe daher mal davon aus, dass die Hardware iO ist

Eine Idee welche Variable ich noch verändern könnte, um weiterzukommen?