

Erledigt

Fujitsu Esprimo Q900 Mini-PC, Intel i5-2520M nach 2te Installation nur Probleme ! soundausgabe über dvi-zu-hdmi-adapter ?

Beitrag von „blaze1984“ vom 13. Juli 2020, 16:32

[apfel-baum](#)

Also der Stick ist definitiv Heil, die Festplatte ist auch nagelneu.

kexte habe ich einmal nach Installation mit kextupdater upgedatet, keine Verbesserung, es ist ja so, das der PC nach dem ersten reboot in der Installation schon stehen bleibt, und nicht ins clover bootet, das muss ich wie gesagt händisch ausschalten, danach läuft die Installation bis zum Schluss dann wieder das Theater.

Festplatte lösche ich sofort im Festplatten Dienstprogramm von Mac.

Letzte Möglichkeit bleibt...ohne dstd.

Ohne dstd habe ich es noch nicht versucht, aber warum hat es dann anstandslos beim ersten Mal funktioniert ?

Config plist benutze ich ja auch genau diese aus dem Thread !

Lg