

# MOTU-PCle-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „madacid“ vom 14. Juli 2020, 04:28

Hallo liebes Forum,

wenn ich die MOTO 424 pcie Karte in einen freien Slot stecke und meinen Hacki starten will, dann kommt ein panicreport noch vor dem Logo. Wenn ich die Karte ausbaue, startet er ohne Probleme. Ich vermute einen Konflikt mit dem Onboard-Sound, aber im Grunde habe ich gerade keinen Ansatzpunkt, wie ich das Problem lösen könnte.

Hat wer Ideen?

Beste Grüße, madacid