

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 15:22

Du solltest jedenfalls an alle USB-3-Ports beim Mappen sowohl mal ein USB-2- als auch ein USB-3-Gerät anschließen, damit alles erkannt wird.

Wenn du dann insgesamt auf mehr als 15 Ports kommst, kannst du selbst entscheiden, an welchen Anschlüssen du beispielsweise auf USB 2.0 verzichten kannst, und den Eintrag dafür entsprechend entfernen.