

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 19:09

Wenn du sie mal an einen anderen internen Port hängst? Aber es könnte auch sein, dass es halt einfach Pech ist. Ein paar sehr wenige Male hatten wir das hier schon, dass nur eine andere WLAN-/Bluetooth-Karte geholfen hat.