

USB-Stick wird im Boot Menü nicht erkannt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 14. Juli 2020, 23:37

Versuch mal folgendes:

Im Ordner "EFI" einen Ordner "Microsoft" erstellen. In diesem Ordner einen Ordner "BOOT" erstellen, dann die BOOTX64.EFI von /EFI/Boot in diesen Ordner kopieren, und in "bootmgfw.efi" umzubenennen. Viele Boards suchen nicht nach der bootx64.efi... (gerade asrock).

(das ganze ist eigentlich eine übergangslösung, dann kann (oder soll) man Bootstrap verwenden 😊)

Edit: So soll das aussehen: [EFI.zip](#)