

Welche Grafikkarte?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 15. Juli 2020, 07:18

Das Problem mit der SMU Firmware betrifft alle Navi chips welche Apple auch in den MacBooks verbaut.

Schlimm ist es nicht unbedingt, es reduziert einfach die Speicherbandbreite was je nach Anwendungsszenario mehr oder weniger Auswirkung hat.

Mehr Probleme können die Bugs in Apples Navi Treiber machen, aber die wurden ja schon auf die Vega/VII zurückportiert 😊

Mit den Vega 56/64 Karten funktioniert RadeonBoost auch nicht wegen Bugs in der Lüftungssteuerung (weshalb Apple das Laden der SMU Firmware überhaupt eingestellt hat).