

iMac 27" mid 2011 evtl. Grafikkarte defekt?

Beitrag von „Goron“ vom 16. Juli 2020, 07:16

So, hab's tatsächlich geschafft, ihn zu zerlegen. Sieht man etwas schlecht, aber soll das richtig sein, dass die WLP 3-4mm dick aufgetragen ist und die Schrauben vom Kreuz ganz lose ? Also ohne jeden Widerstand, nichtmal ganz leicht angezogen waren die?!? Muss das so, ist da was faul?



