

iMac 27" mid 2011 evtl. Grafikkarte defekt?

Beitrag von „seefew“ vom 16. Juli 2020, 08:18

Huhuu,

die Wärmeleitpads auf Speicher und Bauteilen rundrum ist immer etwas dicker.

wichtig is, dass auf dem eigentlichen Grafikchip ne hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste ist

wenn ich's recht erkenn, sieht das bei Dir weitestgehen "normal" aus