

Huawei Matebook X Pro 2020 (i5-10210U) Kernel Panic "No Handler for Region ECW1"

Beitrag von „Killuminati91“ vom 16. Juli 2020, 09:50

Hey Leute,

versuche gerade Catalina auf meinem Matebook zu installieren. Ich folge Dortania's Laptop Guide, der mir bei anderen Laptops schon zum Erfolg verholfen hat.

Wenn ich versuche den Installer zu starten bekomme ich einen Kernel Panic (Nach meinem Wissen bei "No Handler for Region ECW1").

Ich DENKE das hat mit meinem EC zu tun denn:

"PNP0C09" ist in meiner DSDT unter dem Scope (_SB.PCI0.LPCB) und dem Device (HWEC) zu finden ABER es existiert bereits eine _STA Method.

Laut dem Guide kann ich also die unveränderte Sample .aml nehmen damit ein Dummy EC eingerichtet wird. (Was ich auch getan habe und nun hier feststecke)

Hoffe Ihr könnt mir da irgendwie helfen, Panic Screenshot, EFI und DSDT sind im Anhang.

Edit: Scheint ein Problem mit dem Battery Status zu sein, mehr Infos dazu in [Post #7](#).