

# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 16. Juli 2020, 11:48

Angesichts meiner Erlebnisse mit GA-Z87M-D3H & Asus Z87-A waren es genau nicht Z97er, sondern Z87er MBs und beides Mal hatte es nichts mit OC zu tun, beim Asus gab es nur einige Startversuche mit OC - ich war schon längst wieder zu Clover zurück gekehrt, als der Ausfall kam.

[Sascha 77](#)

Könntest Du mal bitte hier <https://www.ebay.de/itm/CH341A...5e8393:g:SisAAOSwu2Re0NG2> reinschauen und mir sagen, was der Unterscheid zwischen Pack 1 & Pack 2 ist? Überhaupt komme ich mit den eingestellten Bilderchen nicht so richtig klar. Ist da noch DIY angesagt und ein Adapter zu erstellen? Der Lieferumfang ist wie abgebildet oder wie im Text aufgeführt?