

Huawei Matebook X Pro 2020 (i5-10210U) Kernel Panic "No Handler for Region ECW1"

Beitrag von „pebbly“ vom 16. Juli 2020, 12:40

was bedeutet es, dass schon eine _sta methode verfügbar ist? Bei meinem versuch mit dem lenovo ideapad (1065g7) ist _sta method ebenfalls ein problem.