

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „Jono“ vom 16. Juli 2020, 16:12**

Bei mir funktioniert der Sleep/Wake nicht. Weiß aber nicht ob das auch was mit den x-verschiedenen Adaptern zu tun hat, die ich so dran stecken hab.

Der Kartenleser funktioniert definitiv nicht, da friert das System komplett ein.

WLAN sollte mit dem neuen experimentellen Treiber funktionieren, hab ich aber selbst noch nicht getestet