

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Juli 2020, 09:48

Update auf macOS 10.15.6 hab ich hier ebenfalls problemlos installieren können.

[Zitat von t513d3n](#)

Vor ein paar Tagen habe ich erst das Problem 10.15.5 lösen können durch Einstellungen in der config.plist, habe die "device id" geändert.

Du sprichst von dem Problem, dass bei Verwendung von nur der iGPU der Bildschirm schwarz bleibt, oder? Ich glaube mich zu erinnern, dass das Ändern der Device-ID zwar das Bild zurückbringt, aber entweder die Hardwarebeschleunigung nicht richtig funktioniert, oder dass die iGPU nicht korrekt erkannt wird. Auf jeden Fall keine Dauerlösung.

Aber wie dem auch sei: Mit der kommenden Version von WhateverGreen ist das Problem dann ohnehin behoben, dann kann man den Framebuffer-Patch wieder wie gehabt verwenden.