

Huawei Matebook X Pro 2020 (i5-10210U) Kernel Panic "No Handler for Region ECW1"

Beitrag von „Killuminati91“ vom 17. Juli 2020, 13:57

Leider auch kein Erfolg, habe alle nötigen ACPI patches und kexts ausgetauscht, es bleibt immer der selbe Fehler. Clover oder Opencore, es scheint immer mit ECW1 und ECRD zusammenzuhängen.

Denke hier brauche ich einen patch, bin leider selber auf dem Holzweg.

Code

1. ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB.PCI0.LPCB.EC.ECRD] (Node ffffff8028109390), AE_NOT_EXIST (20160930/psparse-632)
2. ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB.PCI0.LPCB.EC.BAT0._STA] (Node placeholder), AE_NOT_EXIST (placeholder)
3. ACPI Error: Result stack is empty!