

Erledigt

Lenovo Ideapad 510S-14ISK - Random Reboot - Hilfe bei Abstürzen

Beitrag von „Der_Sparsame“ vom 17. Juli 2020, 18:25

Hier habe ich den Absturzbericht, der vielleicht auf einen Fehler beim Audio Kext hinweist.

Nebenbei habe ich die 4 Kexte, mit denen die DW1560 mit WiFi und Bluetooth 4.0 bei mir unter Catalina 10.15.6 läuft.

Edit: NullCPUPowerManagement.kext entfernt. Mal testen...