

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Raptortosh“ vom 18. Juli 2020, 21:13

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Ich möchte nichts editieren o. Ä., sondern nur das Bios neu flashen.

Das ist aber eigentlich wichtig, die mac Adresse ist (meistens) im BIOS Chip gespeichert, und es ist "besser" die originale mac Adresse zu haben, daher der Dump + FD44Editor 😊