

# Fujitsu E754 Verzweiflung Erstinstallation

Beitrag von „magic008“ vom 19. Juli 2020, 12:51

Grüße euch,

habe seit 1 Woche einen Fujitsu E754 und möchte gerne einen Hackintosh draus machen.

Hatte bisher diverse Desktop und Lappis mit MacOS ausgestattet. Vermutlich immer mit Glück auf Anhieb funktioniert.

Auf das oben genannte Notebook bekomme ich nicht mal die Installation gestartet.

Specs: Intel i7 4712mq, 16GB Ram, 240GB SSD, Intel HD 4600

Bios habe ich auf neueste Version gebraucht und soweit eingestellt, was möglich ist.

Habe mit Catalina angefangen: USB Stick habe ich mit Hilfe von Unibeast erstellt. Kexte sowie Argumente zu config.plist habe ich zusammengesucht. Mache seit 4 Tagen rum mit verschiedenen Kexten und configs. Letztendlich bin ich soweit gekommen das ich den Fehler wie auf dem Bild angezeigt bekomme; und das ist der Beste Erfolg bis dahin. Fertige SSDT-EC oder eigene SSDT-EC brachten kein Erfolg. Ich denke es ist ein EC patching Fehler?

Ebenfalls das gleiche versucht mit Mojave. Genau der gleiche Fehler.

Könnt ihr mir einen Tipp geben woran es da hängen kann?