

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juli 2020, 20:03

[Raptortosh](#)

Ja - 2 m weiter ran an die Mülltonne! 🙄

Irgendwas beim Chip-Flashen läuft schief - anders kann ich mir nicht erklären, wieso plötzlich sich der Ablauf so eklatant verändert hat. Die "Fehlerquelle" sitzt m. E. hier!